



KESELAMATAN PEKERJA RADIASI				
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">No. Dokumen <i>065/7407/A-SDS/RM/2018</i></td> <td style="width: 33%;">No. Revisi -</td> <td style="width: 33%;">Halaman : 1</td> </tr> </table>	No. Dokumen <i>065/7407/A-SDS/RM/2018</i>	No. Revisi -	Halaman : 1
No. Dokumen <i>065/7407/A-SDS/RM/2018</i>	No. Revisi -	Halaman : 1		
PROSEDUR TETAP	<p>Tanggal terbit : <i>13 November 2018</i></p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso</p> <div style="text-align: center;">  <u>Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K)GEH</u> Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001 </div>			
PENGERTIAN	Keselamatan pekerja radiasi adalah upaya dalam bekerja di medan radiasi dimana seorang pekerja radiasi harus memperhatikan unsur-unsur proteksi radiasi.			
TUJUAN	Sebagai proteksi radiasi untuk pekerja radiasi			
KEBIJAKAN DIREKTUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja radiasi wajib memakai film badge setiap bekerja dengan radiasi dan dipasang di daerah dada bagian depan atau di panggul. 2. Film badge tidak boleh dibawa pulang tetapi diletakkan di tempat yang telah disediakan oleh petugas proteksi radiasi. 3. Bila dimungkinkan terkena paparan langsung maka wajib memakai alat proteksi radiasi (apron, kacamata timbal, sarung tangan dan pelindung leher). 			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap berada dalam medan radiasi pekerja radiasi harus selalu memakai film badge. 2. Setiap pekerja radiasi apabila dalam melaksanakan tugasnya terkena paparan langsung radiasi maka harus menggunakan alat proteksi radiasi. 3. Bila selesai bekerja film badge diletakkan di loker masing-masing yang ada di ruang jaga radiografer. 			
UNIT TERKAIT	K 3 RS			