



RSUD dr. Soedarso

**PEMASANGAN ALAT PERLINDUNGAN DIRI
BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN**

No. Dokumen :

065/1692-1/RS/PP/2020

Revisi :

Halaman:

1/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit

19 Maret 2020

Ditetapkan
Direktur RSUD Dr. Soedarso

drg. Yuliasuti Sarnawan, M.Kes

Pembina Tingkat 1

NIP. 19710714 200012 2 002

Pengertian

Proses pemasangan alat pelindung diri berdasarkan tingkat perlindungan dalam upaya untuk melindungi petugas dalam mencegah penularan infeksi dari pasien dan sebaliknya

Tujuan

Melindungi kulit dan selaput lendir petugas dan resiko pajanan darah, semua jenis cairan tubuh, secret ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien

Kebijakan

- a. Permenkes Republik Indonesia No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso.
- c. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease(Covid-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia revisi 5, Juli 2020
- d. Standar Alat Pelindung Diri(APD) untuk penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia, revisi 3, Agustus 2020

Prosedur

1. Tingkat Perlindungan 1

Persiapan :

- Masker Bedah
- Sarung tangan karet sekali pakai

Cara Pakai :

- Lakukan kebersihan tangan
- Gunakan masker bedah
- Gunakan sarung tangan karet sekali pakai, apabila diperlukan

2. Tingkat Perlindungan 2

Persiapan :

- Penutup Kepala
- Masker Bedah
- Face Shield/Google
- Celemek sesuai keperluan
- Gaun
- Sarung tangan karet sekali pakai



RSUD dr. Soedarso

PEMASANGAN ALAT PERLINDUNGAN DIRI BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN

No. Dokumen :

Revisi :

Halaman:

2/2

- Gunakan Masker Bedah
- Gunakan Celemek saat menghindari cairan
- Gunakan Face Shield/ Google sesuai indikasi tindakan
- Gunakan Gaun

3. Tingkat Pelindungan 3

Persiapan :

- Shoe Cover
- Sarung tangan lapis 1
- Coveral/Gaun
- Penutup Kepala
- Masker N95
- Masker Bedah
- Google
- Sarung tangan lapis2
- Sepatu Bot
- Face Shield

Cara Kerja :

- Lakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun
- Gunakan Shoe Cover
- Gunakan Coveral/Gaun
- Gunakan penutup kepala
- Gunakan masker N95 dengan melakukan pit test (apabila ada tindakan aerosol)
- Gunakan Masker Bedah
- Gunakan Google
- Tutup dengan penutup APD Coveral
- Gunakan sarung tangan lapis 2
- Gunakan Sepatu Bot
- Gunakan Face Shield
- Selanjutnya siap untuk melakukan tindakan ke pasien

Catatan :

- Untuk Tingkat perlindungan 1, dapat menggunakan tingkat perlindungan 2 dan 3 sesuai dengan tingkat paparannya.
- Untuk Tingkat perlindungan 2, dapat menggunakan tingkat perlindungan 3 sesuai dengan tingkat paparannya.

Unit Terkait

Seluruh Unit Pemberi Pelayanan